CPP MARINO ANTIFOULING



ANTI INCRUSTANTE DE MATRIZ MIXTA CON ÓXIDO CUPROSO

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura anti-incrustante que evita la impregnación de choros, picos de loro, algas o cualquier otro organismo marino en los cascos de embarcaciones.
- √ Fácil de aplicar y repintar.
- Amplia ventana de puesta en servicio para inmersión.
- Con dos manos puede proteger de las incrustaciones por 12 meses.

USOS TÍPICOS

Obras vivas de embarcaciones de madera, fibra de vidrio o metal.

DATOS FÍSICOS

Categoría: Tipo: Anti-incrustante Semi-mate Acabado: Color: Rojo Óxido

Componentes:

Sólidos en volumen, Astm D2697-03(2014):

Espesor de película seca:

Número de capas:

Rendimiento teórico:

Resistencia al impacto, ASTM D2794-93(2019):

Abrasión taber a 1000 ciclos rueda CS-17, 1KG Peso, ASTM D4060-19:

Adhesión al corte ASTM

D3359-17:

Flexibilidad mandril cónico, ASTM D522M-17:

Dureza Persoz ciclos, ASTM D4366-16:

Marino - Industrial

Uno

62% ± 3%

2-3 mils (50-75 micras) por capa

37 m²/gal a 3 mils seco

8lb/pulg directo

< 200 mg

4A

< 3%

136

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

- La superficie de madera debe estar seca y libre de contaminantes. La madera debe lijarse con lijadores orbitales sin dejar hebras sueltas de madera.
- Sobre superficies de acero, realizar una limpieza manual motriz según norma SSPC-SP3
- Aplicar la capa de imprimante epóxico para proteger la madera antes de aplicar el antifouling.

Superficies pintadas

- Realizar un lavado con agua potable para eliminar sales, limo u otros contaminantes
- El recubrimiento remanente epóxico antifouling debe encontrarse firmemente adherido y libre de incrustaciones.
- Para reactivar el epóxico remanente, aplicar una capa delgada de autoimprimante epóxico para enlazar el antifouling.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 1 hora a 21°C Al tacto duro: 8 - 12 horas a 21°C Repintado mínimo: 5 horas a 21°C Repintado máximo 15 días a 21°C Para inmersión: 10 horas mínimo 15 días máximo

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Diluyente: Diluyente Epóxico, Diluyente acrilico.

Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de QROMA





CONDICIONES DE APLICACIÓN

Superficie seca y libre de todo contaminante.

Temperatura

De la superficie Mínima Mínima
Del ambiente 4°C 49°C
Humedad relativa % 4°C 40°C
85

La temperatura de la superficie deberá ser 3°C mayor que el punto de rocio

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- La superficie a pintar debe estar adecuadamente pintada con el imprimante epóxico, la cual se debe encontrar seca al tacto (tacky) para permitir la adhesión del Antifouling CPP.
- 2 La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.
- Oestape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
- Agregue el diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos, use un máximo de 1 volumen de Diluyente por 4 volúmenes de pintura.
- Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
- Después de 3 horas mínimo y 24 horas máximo de secado, aplique una segunda capa similar a la anterior.
- La embarcación pintada debe lanzarse al mar cuando la última capa alcance un secado de 10 horas mínimo y 15 días máximo. En caso contrario mojar constantemente la superficie (obra viva).

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

✓ CPP Marino Base Epóxica; Jet Bituflex 70 PF, Fast Mastic 850, Jet 70 MP u otro imprimante epóxico de QROMA.

*Para asegurar la adhesión, durabilidad y evitar las incrustaciones, se debe aplicar el Antifouling cuando estos productos se encuentran al Tacky.

ACABADOS RECOMENDADOS

✓ No requiere

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 6.9 ± 0.2 Kg. Presentación: 1 GL Unidad de despacho: Unidad

Garantía de fábrica: 24 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad.

Estas deben incluir: adecuada ventilación, equipos de protección personal (overall, guantes, botas, lentes, máscaras para vapores orgánicos, etc).

Ultima revisión 30/04/2024



